













 4.0x16mm
2	1	14
 4.0x37mm		
4	1	2
		
2	3	4
		
3	1	2
		
2		




Górną część drzwi - brak okleiny ABS




The upper part of the door - lack veneer ABS

Oberer Teil der Tür - kein ABS-Furnier


3.








4.




5.







10.



9.

